

| 車両情報      |             |             |       |                                                 |
|-----------|-------------|-------------|-------|-------------------------------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式          | 形状    | 車台番号                                            |
| いすゞ       | 平成28年2月     | TKG-FRR90S2 | ドライバン | FRR90-7089979                                   |
| 走行        | 馬力          | シフト         | ブレーキ  | ボディ内寸                                           |
| 204,277km | 210PS/154KW | M/T 6速      | エア－   | 長：6,230 mm 幅：2,280 mm<br>高：2,270 mm 門高：2,220 mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです





| エンジン  |    |            | 電装関係     |    |     | キャビン   |    |       |
|-------|----|------------|----------|----|-----|--------|----|-------|
| 点検項目  | 結果 | 状態         | 点検項目     | 結果 | 状態  | 点検項目   | 結果 | 状態    |
| 異音    | ◎  |            | エアコン     | ◎  |     | シート    | ○  | 破れ    |
| オイル混入 | ◎  |            | スターター    | ◎  |     | ヘッドライト | ◎  | H I D |
| オイル漏れ | ◎  |            | オルタネーター  | ◎  |     | ウィンカー  | ◎  |       |
| 水混入   | ◎  |            | P/W（運転席） | ◎  |     | ワイパー   | ◎  |       |
| 水漏れ   | ◎  |            | P/W（助手席） | ◎  |     | ミラー    | ◎  |       |
| 燃料漏れ  | ◎  |            | 坂道発進装置   | ◎  |     |        |    |       |
| 排気    | ◎  |            | 異常ランプ    | ◎  |     |        |    |       |
| マフラー  | ○  | テールパイプすず付着 | オーディオ    | ◎  |     |        |    |       |
| ターボ   | ◎  |            | バックカメラ   | ◎  | カラー |        |    |       |
| 冷却水吹返 | ◎  |            | 電格ミラー    | ◎  |     |        |    |       |
|       |    |            | ETC      | ◎  | 標準  |        |    |       |
|       |    |            | タコグラフ    | ／  |     |        |    |       |
| ミッション |    |            | 上物仕様     |    |     | デフ     |    |       |
| 点検項目  | 結果 | 状態         | 点検項目     | 結果 | 状態  | 点検項目   | 結果 | 状態    |
| ギア鳴き  | ◎  |            | 床材質      | ／  | 鉄板  | 異音     | ◎  |       |
| ギア抜け  | ◎  |            |          |    |     | オイル漏れ  | ◎  |       |
| クラッチ  | ◎  |            |          |    |     | デフロック  | ／  |       |
| 異音    | ◎  |            |          |    |     |        |    |       |
| オイル漏れ | ◎  |            |          |    |     |        |    |       |
| リターダ  | ／  |            |          |    |     |        |    |       |

| 特記事項               |
|--------------------|
| 記録簿 有 (H29/2～R3/5) |

| タイヤ残量 |    |    |    | タイヤサイズ      |             |             |             |
|-------|----|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位：mm |    |    |    |             |             |             |             |
| 13    | 13 |    |    | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |             |             |
| —     | —  |    |    | —           | —           |             |             |
| 12    | 12 | 13 | 13 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |
| —     | —  | —  | —  | —           | —           | —           | —           |
| スベア   |    |    |    | —           | —           | 225/80R17.5 |             |
|       |    |    |    | 素材：アルミ      | 備考：         |             |             |

| 上物仕様                                                          |         |                               |         |
|---------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|---------|
| 上物名                                                           | メーカー    | 型式「製造番号」                      | 年式      |
| ドライバン                                                         | 日本フルハーフ | D-MVCLKF4Q306350<br>「T4DK625」 | 平成28年2月 |
| 【備考】ラッシング2段、庫内灯4ヶ、庫内PGリモコン                                    |         |                               |         |
| パワーゲート／跳ね上げゲート                                                | 日本フルハーフ | TLH-10G                       | 平成28年2月 |
| 【備考】最大昇降質量1,000kg、全長1,500mm、全幅2,360mm、ストッパー迄長さ1220mm、幅2,240mm |         |                               |         |
| 【備考】                                                          |         |                               |         |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 無       | 点傷有 |



【外装】

|      |       |    |     |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|

【ボデー内】