

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成18年7月	ADG-FW1EXYJ	コンテナ車	FW1EXY-10608	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
530,007km	360PS/265KW	M/T 7速	エア	長：9,230 mm 高： mm	幅：2,490 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	異音 フロアモーター。	シート	◎	破れ、へたり、 擦れ、汚れ 補修跡。
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	○	アンテナ折れ			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	鉄板、アルミ	リーフサス	/	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	総輪エアサス
クラッチ	◎					パワステ	○	ギヤボックスオイル 滲み。
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
リターダ	/							
						デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	○					オイル漏れ	○	ビニオンシール にじみ。
デフロック	◎					デフロック	◎	



特記事項 キャブ内汚れ傷。インパネポケット欠品。フロント左2軸目アブソーバーがた有。＊キャブ、ボデー文字消し塗装。

記録簿 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
6	6			245/70R19.5	245/70R19.5		
2	2			245/70R19.5	245/70R19.5		
2	4	2	2	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
4	9	2	0	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア	0	ー		スペア	245/70R19.5	ー	
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
コンテナ車	日通商事		(不明)
【備考】ツイストロック（緊締装置）2対。半自動式中央緊締装置2対。電源取り出しコード付。地上高1020mm。			
【備考】 ※JRコンテナ2個積み			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ