

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	令和 3年5月	2KG-FK62FZ	クレーン付平	FK62FZ-606708	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
351km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長:5,510 mm 高:700 mm	幅:2,360 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項	※未使用車
記録簿	○

タイヤ残量





単位: mm

	9	9	
	—	—	
—	—	—	—
9	9	9	9
スベア		9	—

タイヤサイズ			
	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	
	—	—	
—	—	—	—
<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>
スペア		<u>265/70R19.5</u>	—

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	パプコ	3344 161	令和 3年8月
【備考】 引出しフック4対。サイド・リヤ幅り高さ違い。(サイド700mm.リヤ600mm)			
クレーン	ユニック	URG374-A	令和 3年7月
【備考】 4段ブーム。フックイン。2.39 t。ラジコン付き。 アウトリガー手動式。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------