

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
東邦	平成20年6月		コンテナ車	FF20D8D2-80201
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
			エアー	長：5,800 mm 幅：2,220 mm 高：1,590 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	／		エアコン	／		シート	／	
オイル混入	／		スターター	／		ヘッドライト	／	
オイル漏れ	／		オルタネーター	／		ウィンカー	◎	
水混入	／		P/W（運転席）	／		ワイパー	／	
水漏れ	／		P/W（助手席）	／		ミラー	／	
燃料漏れ	／		坂道発進装置	／				
排気	／		異常ランプ	／		走行関係		
マフラー	／		オーディオ	／		点検項目	結果	状態
ターボ	／		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	／		電格ミラー	／		エアサス	／	
			ETC	／		パワステ	／	
ミッション			タコグラフ	／		ハンドル	／	
点検項目	結果	状態				燃料タンク	／	
ギア鳴き	／		上物仕様					
ギア抜け	／		点検項目	結果	状態			
クラッチ	／		床材質	／	鉄板	デフ		
異音	／					点検項目	結果	状態
オイル漏れ	／					異音	／	
リターダ	／					オイル漏れ	／	
						デフロック	／	





特記事項

記録簿 有（H21/5、H29/2～R2/2）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
—	—	—	—	—	—	—	—
13	13	7	7	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
11	12	7	7	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スベア				—	—	—	—
				スベア	—	—	—
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
		TPA100-O 「905394018」	(不明)
【備考】フルトレーラー。			
	新明和		
【備考】コーション不明。			
	株式会社瑞穂	2016741 「10141046」	(不明)
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】