

管理番号： 093260

USHIJIMA 車検チェックシート

| 車検情報       |             |                                          |              |          |
|------------|-------------|------------------------------------------|--------------|----------|
| 車名         | 年式          | 排ガス                                      | 車体番号         | 形状       |
| 日野         | H30         | 2PG                                      | FD2AB-106421 | ウイング PG付 |
| 走行         | 馬力          | シフト                                      |              |          |
| 175,383 km | 240 (ps)/kw | M/T ・ A/T ・ セミA/T 6 速                    |              |          |
| ブレーキ       |             | ボディ内寸                                    |              |          |
| エアー バキューム  |             | 長： 6.24 m 幅： 2.39 m 高： 2.43 m 門高： 2.33 m |              |          |

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| 水漏れ   | ◎  |    |
| 燃料漏れ  | ◎  |    |
| 排気    | ◎  |    |
| 排圧    | ◎  |    |
| マフラー  | ◎  |    |
| ターボ   | ◎  |    |

| 電装関係    |    |    |
|---------|----|----|
| 点検項目    | 結果 | 状態 |
| エアコン    | ◎  |    |
| スターター   | ◎  |    |
| オルタネーター | ◎  |    |
| パワーウィンド | ◎  |    |
| 坂道発進装置  | ◎  |    |
| 異常ランプ   | ◎  |    |
| オーディオ   | ◎  |    |
| バックカメラ  | ◎  |    |
| 電格ミラー   | ◎  |    |

| キャビン   |    |    |
|--------|----|----|
| 点検項目   | 結果 | 状態 |
| 雨漏り    | ◎  |    |
| シート    | ◎  |    |
| ヘッドライト | ◎  |    |
| ウィンカー  | ◎  |    |
| ワイパー   | ◎  |    |
| ミラー    | ◎  |    |

| ミッション |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き  | ◎  |    |
| ギア抜け  | ◎  |    |
| クラッチ  | ◎  |    |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| リターダ  | ／  |    |

| 走行関係    |    |    |
|---------|----|----|
| 点検項目    | 結果 | 状態 |
| ハンドルBOX | ◎  |    |
| スプリング   | ◎  |    |
| エアサス    | ◎  |    |
| ベラシャフト  | ◎  |    |

| デフ    |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| デフロック | ／  |    |

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| 特記事項                                          |
| 燃料タンク200L ETC付 アナログタコグラフ120 ドライブレコーダー アルミホイール |
| 記録簿有り                                         |

| タイヤ残量 |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| 単位：mm |   |   |   |
| 8     | 8 |   |   |
| ／     | ／ |   |   |
| 8     | 7 | 8 | 7 |
| ／     | ／ | ／ | ／ |
| スペア   | 7 | ／ |   |

| タイヤサイズ      |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|             | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |             |
| 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |
|             |             |             |             |

| 上物仕様                                             |         |                |       |                                        |
|--------------------------------------------------|---------|----------------|-------|----------------------------------------|
| 上物名                                              | メーカー    | 型式             | 年式    | 備考                                     |
| ウイング                                             | トランテックス | W022E99-06     |       |                                        |
| ハネアゲ PG                                          | 極東      | G21002D-B3MRA2 | H30/1 | 最大昇降質量1000Kg<br>長さ：1540mm 幅：2410mm     |
|                                                  |         |                |       | ストッパ <sup>®</sup> -迄長さ：1300mm 幅：2280mm |
| ラッシング2段 引出しフック5対 庫内灯3ケ 庫内リモコン有り 鳥居ヘコミ有り 庫内側面割れあり |         |                |       |                                        |

| 外装状態          |                         |
|---------------|-------------------------|
| ボデーコーション      | フレーム番号                  |
| 有 ・ 無 ・ ( )   | 確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない      |
| フレームのさび       | 飛石                      |
| 無 ・ 小 ・ 中 ・ 大 | 無 ・ 点傷有 ・ 飛石有(リペア可 不可 ) |

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

