

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成27年10月	QKG-FV60VX	ダンプ	FV60VX-511670
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
340.632km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 5,100 mm 幅: 2,180 mm 高: 490 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	△	風が出ない	シート	○	へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	△	オイルパン漏れ。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	○	リザーバタンクにじみ。
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	アルミ 300L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	鉄板	異音	◎	
異音	◎		上物仕様					
オイル漏れ	◎		床材質					
リターダ	/		デフロック					

特記事項
記録簿 有 (H28/1~R2/9)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
10	9			11R22.5 14PR	11R22.5 14PR		
—	—			—	—		
3	4	5	5	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
5	5	5	4	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スペア	7	—		スペア	11R22.5 16PR		—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	末広自動車工業	DD10-761 「FK1504-005」	平成27年
【備考】 電動コボレーン、帯鉄補強x2。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ