

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成27年3月	QPG-FH1ANDG	アルミ平	FH1AND-10058
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
201,785km	300PS/221KW	M/T 7速	エア-	長:6,410 mm 幅:2,400 mm 高:830 mm 門高:1,220 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタターダ	◎	流体式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項
記録簿 有 (R2/1、R3/1)

タイヤ残量

単位：mm

14

14

—

—

12

12

12

11

—

—

—

—

スベア

5

—

タイヤサイズ

275/80R22.5

275/80R22.5

—

—

275/80R22.5

275/80R22.5

275/80R22.5

275/80R22.5

—

—

—

—

スベア

275/80R22.5





—

素材：スチール

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	浜名ワークス	SS1412028-01	平成27年3月
【備考】ラッシング2段、引出フック7対。			
パワーゲート／跳ね上げゲート	新明和工業	RAM10-1356 「S60209719」	平成27年3月
【備考】ラジコン。最大昇降質量1000kg。ゲート長1300、ゲート幅2320。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------