

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 1年7月	2KG-FD2ABA	冷凍ウイング	FD2AB-107785
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
60,231km	215PS/154KW	M/T 6速	エア－	長：6,230 mm 幅：2,380 mm 高：2,200 mm 門高：2,140 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、タバコ穴
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
			タコグラフ	／		ハンドル	◎	
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 200L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	／	アルミ 縞板	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	／							




特記事項 キャブ内汚れ、キズ。 ※シート左右、タバコけ穴あり。

記録簿 有 (R2/4～R2/10)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
2	5			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
6	7	7	6	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				12	—		
素材：スチール		備考：					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	トランテックス	W017E42-14	令和 1年
【備考】断熱材：リヤ50mm、サイド3.5mm。リヤラッシングレール2段。引出フック5対。庫内灯3個。水抜き穴前後2対。90度ストッパー付き。			
冷凍機／直結	サーモキング	AKW7000860 「TZ600」	令和 1年
【備考】－25℃設定で1 H +22℃→ 6℃			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リベア 可)



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ