

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成25年3月	TKG-FRR90S2	アルミウィング	FRR90-7043272
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
472.491km	240PS/177KW	M/T 6速	エアー	長:6,230 mm 幅:2,410 mm 高:2,380 mm 門高:2,290 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	△	冷却水内オイル混入有
オイル漏れ	△	ロッカーケース
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	○	テールパイプすす付着
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	○	3速
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタター	／	

電装関係	
点検項目	結果 状態
エアコン	△ コンデンサーファン不良
スターター	◎
オルタネーター	◎
P/W (運転席)	◎
P/W (助手席)	△ 作動しない
坂道発進装置	◎
異常ランプ	◎
オーディオ	◎
バックカメラ	◎ カラー
電格ミラー	◎
ETC	◎ 標準
タコグラフ	◎ デジタル
上物仕様	
点検項目	結果 状態
床材質	/ 木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	カバー外れ

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項
記録簿 有 (H25/9～R3/6)

タイヤ残量



単位: mm

	4	3	
	—	—	
2	2	4	3
—	—	—	—
スベア		14	—

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMS 「W6H2223」	平成25年3月
【備考】ラッシング2段、引出フック5対、庫内灯3ケ（1ケ欠品、1ケ不灯）、ゲート渡し板有り。			
パワーゲート／格納ゲート	新明和工業	RAK10-64750 「S40306043」	平成25年3月
【備考】最大昇降質量1000kg、リモコン付、ゲート長1550、ゲート幅2300、ストッパー迄長1390、サイドストッパー幅2310、			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 可)



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】