

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成30年5月	TPG-FEB50	冷凍バン	FEB50-560705
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
61.604km	150PS/110KW	M/T 5速	パキューム	長：4,300 mm 幅：1,980 mm 高：1,860 mm 門高：1,850 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	標準			
			タコグラフ	／				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	／	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	◎	
オイル漏れ	◎							
リターダ	／					燃料タンク	◎	スチール 100L
						デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
デフロック	／							



特記事項

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
9	9			205/85R16	205/85R16		
—	—			—	—		
7	7	7	6	205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		2	—	スベア		205/85R16	—
素材：スチール				備考：スベアー以外スタッドレスタイヤ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	F184914	平成30年3月
【備考】断熱リヤ70mm、サイド70mm。ラッシングレール2段。庫内灯2ケ。前方水抜き穴2ケ。90度ストッパー。左スライド式サイド扉。			
冷凍機／直結	東プレ	XV32LOC-P	平成30年3月
【備考】-30℃設定 （ 1hで +22.5℃ → -8℃ 確認 ）。			
【備考】スノコ有高さ1830mm。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ

外装へこみ

うき

曲がり

サビ

補修跡

割れ

庫内キズ

庫内へこみ

庫内穴あき

床汚れ