

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成15年6月	KL-FE1JLEG	冷凍パン	FE1JLE-10508
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,157,946km	220PS/162KW	M/T 6速	エア	長:6,100 mm 幅:2,110 mm 高:2,080 mm 門高:2,070 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン																																																		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態																																																
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎																																																	
オイル混入	○	冷却水内オイル混入有 サブタンク汚れあり	スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン																																																
オイル漏れ	○	ロッカーカバー	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎																																																	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎																																																	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎																																																	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	△	解除しない	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">走行関係</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リーフサス</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>エアサス</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>パワステ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ハンドル</td> <td>○</td> <td>擦れ</td> </tr> <tr> <td>燃料タンク</td> <td>◎</td> <td>スチール 200L</td> </tr> </tbody> </table>			走行関係			点検項目	結果	状態	リーフサス	◎		エアサス	◎		パワステ	◎		ハンドル	○	擦れ	燃料タンク	◎	スチール 200L																											
走行関係																																																								
点検項目	結果	状態																																																						
リーフサス	◎																																																							
エアサス	◎																																																							
パワステ	◎																																																							
ハンドル	○	擦れ																																																						
燃料タンク	◎	スチール 200L																																																						
排気	◎		異常ランプ	◎		オーディオ	○	操作不良																																																
マフラー	◎		オーディオ	○	操作不良	バックカメラ	/																																																	
ターボ	/		バックカメラ	/		電格ミラー	◎																																																	
冷却水吹返	◎	サブタンク満タン	電格ミラー	◎		ETC	◎	2.0																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ミッション</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ギア鳴き</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ギア抜け</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>クラッチ</td> <td>◎</td> <td>残量少ない</td> </tr> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>○</td> <td>リヤシール</td> </tr> <tr> <td>リターダ</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			ミッション			点検項目	結果	状態	ギア鳴き	◎		ギア抜け	◎		クラッチ	◎	残量少ない	異音	◎		オイル漏れ	○	リヤシール	リターダ	/		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">上物仕様</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>床材質</td> <td>/</td> <td>アルミ 縞板</td> </tr> </tbody> </table>			上物仕様			点検項目	結果	状態	床材質	/	アルミ 縞板	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">デフ</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>デフロック</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			デフ			点検項目	結果	状態	異音	◎		オイル漏れ	◎		デフロック	/	
ミッション																																																								
点検項目	結果	状態																																																						
ギア鳴き	◎																																																							
ギア抜け	◎																																																							
クラッチ	◎	残量少ない																																																						
異音	◎																																																							
オイル漏れ	○	リヤシール																																																						
リターダ	/																																																							
上物仕様																																																								
点検項目	結果	状態																																																						
床材質	/	アルミ 縞板																																																						
デフ																																																								
点検項目	結果	状態																																																						
異音	◎																																																							
オイル漏れ	◎																																																							
デフロック	/																																																							





特記事項 オイル混入清掃しているかも?  
記録簿 有○

タイヤ残量				
単位: mm				
10	9			
—	—			
6	7	7	6	
—	—	—	—	
スペア		4	—	

タイヤサイズ			
	265/70R19.5	265/70R19.5	
	—	—	
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
—	—	—	—
スペア		265/70R19.5	—
素材: スチール		備考:	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	日本フルハーフ		
【備考】コーションプレート無し ラッシング2段 庫内灯3個 サイドドア、右片開き、左観音 水抜き穴4ヶ所			
冷凍機/直結	菱重	TDJ430L-F 「35-3800319BL」	(不明)
【備考】-30℃設定			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ