

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成25年2月	TKG-FD7JKAJ	冷凍ウイング	FD7JKA-10353
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
577,193km	240PS/177KW	M/T 6速	エア	長: 5,800 mm 幅: 2,210 mm 高: 2,160 mm 門高: 2,070 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		HID	○	
オイル漏れ	○	ブローパイプより漏れ。	オルタネーター	◎		ヘッドライト	○	左ハイビーム不灯。
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ウィンカー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	○	アンテナ無し。	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	総輪エアサス
			ETC	/		パワステ	◎	
			タコグラフ	/		ハンドル	◎	
ミッション			上物仕様			燃料タンク	○	スチール ステア曲がり、タンク 300L 凹み。
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	デフ		
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎					異音	◎	
クラッチ	◎					オイル漏れ	○	
異音	◎					デフロック	/	
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							





特記事項
記録簿 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
5	5			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
5	3	4	3	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	13	—		スペア	225/80R17.5	—	—

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	日本フルーフ	RMT 「W6D6078」	平成25年
【備考】ラッシング2段、庫内灯3個、渡し板。			
冷凍機/直結	菱重	TDJS50A-L2 「261501397BL」	平成25年
【備考】-30℃設定。			
跳ね上げゲート	新明和工業	RAX15-1446 「S31203903」	平成25年
【備考】ラジコン付き、有効幅2180mm、全幅2250mm、有効長1610mm、全長1830mm。※ゲート傷有り。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リヘア可)



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ