

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成27年4月	QKG-CYL77A	アルミウイング	CYL77A-7006247	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
466,683km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,610 mm 高：2,500 mm	幅：2,400 mm 門高：2,420 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	／				
			タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	◎	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎	永久磁石式						




特記事項 キャビン汚れ、キズ。インパネポケット欠品。

記録簿 有（H28/4～R3/5）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
11	11	11	9	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
11	11	11	9	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
8	8	8	11	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア	9	11	11	スペア	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
				素材：スチール	備考：	275/80R22.5	275/80R22.5

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL 「W9DDE024」	平成27年
【備考】 ラッシングレール2段。引出フック9対。庫内灯4個。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】