

| 車両情報          |             |                |      |                                                 |
|---------------|-------------|----------------|------|-------------------------------------------------|
| 車名            | 初年度登録       | 型式             | 形状   | 車台番号                                            |
| 三菱ふそう         | 平成24年10月    | QKG-FU54VZ     | ウイング | FU54VZ-502341                                   |
| 走行            | 馬力          | シフト            | ブレーキ | ボディ内寸                                           |
| 約 1,300,000km | 380PS/279KW | A/T イノマツト 1 2速 | エア－  | 長：9,500 mm 幅：2,300 mm<br>高：2,400 mm 門高：2,300 mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです



| エンジン  |    |            | 電装関係     |    |           | キャビン   |    |            |
|-------|----|------------|----------|----|-----------|--------|----|------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態         | 点検項目     | 結果 | 状態        | 点検項目   | 結果 | 状態         |
| 異音    | △  | 点検不可       | エアコン     | △  | 点検不可      | シート    | ○  | へたり、擦れ、汚れ  |
| オイル混入 | △  | 点検不可       | スターター    | △  | 点検不可      | ヘッドライト | △  | H I D 点検不可 |
| オイル漏れ | △  | 点検不可       | オルタネーター  | △  | 点検不可      | ウィンカー  | △  | 点検不可       |
| 水混入   | △  | 点検不可       | P/W（運転席） | △  | 点検不可      | ワイパー   | △  | 点検不可       |
| 水漏れ   | △  | 点検不可       | P/W（助手席） | △  | 点検不可      | ミラー    | ◎  |            |
| 燃料漏れ  | △  | 点検不可       | 坂道発進装置   | △  | 点検不可      |        |    |            |
| 排気    | △  | 点検不可       | 異常ランプ    | △  | 点検不可      |        |    |            |
| マフラー  | ◎  |            | オーディオ    | △  | 点検不可      |        |    |            |
| ターボ   | △  | 点検不可       | バックカメラ   | △  | 点検不可      |        |    |            |
| 冷却水吹返 | △  | 点検不可       | 電格ミラー    | △  | 点検不可      |        |    |            |
|       |    |            |          |    |           |        |    |            |
| ミッション |    |            | 上物仕様     |    |           |        |    |            |
| 点検項目  | 結果 | 状態         | 点検項目     | 結果 | 状態        |        |    |            |
| ギア鳴き  | △  | 点検不可       | ETC      | △  | 標準 点検不可   |        |    |            |
| ギア抜け  | △  | 点検不可       | タコグラフ    | △  | アナログ 点検不可 |        |    |            |
| クラッチ  | △  | 点検不可       |          |    |           |        |    |            |
| 異音    | △  | 点検不可       |          |    |           |        |    |            |
| オイル漏れ | △  | 点検不可       |          |    |           |        |    |            |
|       |    |            |          |    |           |        |    |            |
| リターダ  | △  | 永久磁石式 点検不可 |          |    |           |        |    |            |

| 特記事項  |
|-------|
| 記録簿 ○ |

| タイヤ残量   |    |    |    | タイヤサイズ      |             |             |             |
|---------|----|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位：mm   |    |    |    |             |             |             |             |
| 11      | 11 | —  | —  | 295/80R22.5 | 295/80R22.5 | —           | —           |
| 13      | 13 | 12 | 10 | 295/80R22.5 | 295/80R22.5 | 295/80R22.5 | 295/80R22.5 |
| 14      | 14 | 12 | 12 | 295/80R22.5 | 295/80R22.5 | 295/80R22.5 | 295/80R22.5 |
| スペア     | 6  | —  |    | スペア         | 295/80R22.5 | —           |             |
| 素材：スチール |    |    |    | 備考：         |             |             |             |

| 上物仕様              |      |            |      |
|-------------------|------|------------|------|
| 上物名               | メーカー | 型式「製造番号」   | 年式   |
| アルミウイング           | パブコ  | 「239A4497」 | (不明) |
| 【備考】庫内灯4つ ラッシング2段 |      |            |      |
|                   |      |            |      |
| 【備考】              |      |            |      |
|                   |      |            |      |
| 【備考】              |      |            |      |

| 外装状態     |        |         |           |
|----------|--------|---------|-----------|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石        |
| 有        | 確認済    | 小       | 飛石有(リペア可) |



|          |           |    |     |        |     |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|--------|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 【外装】     |           |    |     | 【ボデー内】 |     |    |          |           |           |         |
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ     | 補修跡 | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |