

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成26年11月	TKG-FRR90S2	冷凍ウイング	FRR90-7063491	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
388,180km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：6,160 mm 高：2,080 mm	幅：2,380 mm 門高：1,970 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	○	左ドアレンズ傷。
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	◎	標準	点検項目	結果	状態
			タコグラフ	／		リーフサス	◎	
						エアサス	／	
点検項目	結果	状態				パワステ	◎	
ギア鳴き	◎		上物仕様			ハンドル	◎	
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	／	アルミ 縞板張り。	燃料タンク	◎	スチール 200L
異音	◎		デフ			点検項目	結果	状態
オイル漏れ	◎					異音	◎	
リターダ	／					オイル漏れ	◎	
						デフロック	／	




特記事項 キャブ内汚れ傷。アイドリングストップ付。右ドアバイザー外れ。2021年6月、400,000kmの中古エンジンと交換済。

記録簿 有 (H30/9～R2/6)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
11	11			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
9	9	10	9	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				2	—		
素材：スチール				備考：スベアータイヤサイズ違い。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	日本トレクス	09W-08059	平成21年
【備考】断熱リヤ50mm、ウイング32mm。ラッシンググレール2段。庫内灯4ケ（1ケ不灯レンズ割れ、ひび有）。前立てパレットガイド外れ。			
冷凍機／直結	東プレ	XZ42H0C-B 「C099718」	平成21年9月
【備考】中温仕様。-5℃設定 （ 1hで +27.5℃ → +12℃ 確認）。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】