

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成27年7月	TKG-FRR90S2	冷凍パン	FRR90-7081911	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
241,518km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長: 5,760 mm 高: 1,970 mm	幅: 2,270 mm 門高: 1,950 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

[illegible]





特記事項 右ブレーキランプレンズ割れ、コンソールボックス割れ及び開閉ボタン欠品、小物入れ欠品。

記録簿 無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
1	0			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
0	12	0	0	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	H151488	平成27年7月
【備考】ラッシング2段、ジョロダーレール4列、庫内灯4ヶ、水抜き穴4ヶ、90度ストッパー、庫内へこみ傷多し。			
冷凍機／直結	東プレ	XV42LOC-T 「H151488」	平成27年7月
【備考】-30℃設定。			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-64750 「S60603640」	平成27年6月
【備考】最大昇降質量1000kg、ゲート長1550、ゲート幅2090、ストッパー迄長1390、サイドストッパー幅2110。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------