

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成24年6月	TKG-FEB90	冷凍バン	FEB90-505148
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
269,121km	150PS/110KW	A/T デュオニック	パキューム	長：4,340 mm 幅：2,030 mm 高：1,850 mm 門高：1,830 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	／				
			タコグラフ	／				
ミッション			上物仕様					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	○	3速シフトダウン時	床材質	／	アルミキーストンタイプ。			
ギア抜け	◎							
クラッチ								
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール100L





デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	キャブ内汚れ、キズ。インパネスイッチ用クロメット欠品。
記録簿	有（H24/9～R3/3）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	2	3		225/80R17.5	225/80R17.5		
	—	—		—	—		
1	1	2	2	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				10	—		
				素材：スチール	備考：スタットレス（スペアはノーマル）		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	GAE4「E1E4240」	平成24年
【備考】断熱材：後75mm横50mm。左側スライド扉付。ラッシングレール2段。庫内灯3個。水抜き穴前2個。			
冷凍機／直結	菱重	TDJS40A-L2「261400164BL」	平成24年
【備考】 - 30℃設定で1H 30.7℃→1.5℃			
格納ゲート	新明和工業	PAK10-6474N「S30507891」	平成24年
【備考】PG寸法：全長1170mm全幅2100mm（有効長965mm有効幅1900mm）。最大荷重1000kg。ゲート3枚折。庫内リモコン付。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ