

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成25年12月	TKG-FRR90S2	ドライバン	FRR90-7056472	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
129,366km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長:6,260 mm 高:2,210 mm	幅:2,310 mm 門高:2,130 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	ギャップ 左右欠品。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			走行関係					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		ETC	/		リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		タコグラフ	/		エアサス	/	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					ハンドル	○	スチール 100L
リターダ	/					燃料タンク	◎	
上物仕様			デフ					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
床材質	/	木材	異音	◎				
			オイル漏れ	◎				
			デフロック	/				





特記事項 キャブ内汚れ傷。アイドリングストップ付。ルーフヘコミ有。フロントグリル割れ。

記録簿 有 (H27/12~R2/12)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
9	8			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
9	9	6	4	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		8	—	スベア		225/80R17.5	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLB 「T5DD530」	平成25年
【備考】ラッシングレール2段。庫内灯2ケ。天窓2枚。リヤ跳ね上げ扉。左観音式サイド扉。			
パワーゲート／跳ね上げゲート	日本フルハーフ	HB3A 「G5D3022」	平成25年
【備考】PG寸法、全長1505mm、全幅2360mm、有効長1220mm、有効幅2235mm。最大荷重1000Kg。庫内リモコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------