

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成27年3月	TKG-FEB50	ドライバン	FEB50-540704
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
449,812km	150PS/110KW	A/T デュオニック 6速	ハキューム	長：5,060 mm 幅：2,050 mm 高：2,330 mm 門高：2,250 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	インタークーラーホース 滲み。	オルタネーター	◎		ウィンカー	○	前：右割れ 前左レンズ傷。
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	／		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
ミッション			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 100L 100L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態			
クラッチ	／		床材質	／	木材	デフ		
異音	◎					点検項目	結果	状態
オイル漏れ	◎					異音	◎	
リターダ	／					オイル漏れ	◎	
						デフロック	／	



特記事項 キャブ内汚れ傷。インパネポケット欠品。

記録簿 有（H27/7～R3/3）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	6	6			205/85R16	205/85R16	
	—	—			—	—	
5	6	6	5	205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				スペア		205/85R16	—
				素材：スチール 備考：スタッドレスタイヤ。ホイールキャップ付。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	バブコ	526G6475	平成27年
【備考】 ラッシングレール2段。庫内灯2ケ。左右スライド式サイド扉。リヤ跳ね上げ扉。左オーバーハングバンパーステー曲り。			
パワーゲート／跳ね上げゲート	バブコ	PRAM10-1455N 「S60209140」	平成27年
【備考】 PG寸法：全長1555mm、全幅2110mm、有効長1300mm、有効幅1955mm。最大荷重1000Kg。庫内PGリモコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ