

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 可)

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	◎	ビニールカバー付
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	右ヒータ効かず

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
バンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 250L

点検項目	ミッション	
	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/ 木材	

点検項目	デフ	状態
	結果	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 *2015年ディーラーにてキャブ交換歴あり。キャブ内汚れ傷。シフトノブ社外品。

記録簿 無 ()

タイヤ残量





単位: mm

	7	7	
	—	—	
9	5	4	3
5	3	3	5
スベア		—	—

タイヤサイズ			
	<u>275/70R22.5</u>	<u>255/70R22.5</u>	
	—	—	
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
スペア	—	—	

素材：アルミ 備考：FRタイヤサイズ違い。スペアタイヤ欠品。

素材：アルミ 備考：F,Rタイヤサイズ違い。スペアタイヤ欠品。



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----