

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成25年5月	KQG-FR1EZBG	ドライバン	FR1EZB-10560	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
816,147km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長: 9,640 mm 高: 2,490 mm	幅: 2,400 mm 門高: 2,400 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタダー	◎	永久磁石式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ

点検項目		結果	状態
シート	○	破れ、タバコ穴	
ヘッドライト	◎	H I D	
ウィンカー	◎		
ワイパー	◎		
ミラー	◎		

点検項目		結果	状態
リーフサス	◎		
エアサス	◎	リヤエアサス	
パワステ	◎		
ハンドル	○	擦れ	
燃料タンク	◎	スチール 400L 300L	

点検項目		結果	状態
異音	◎		
オイル漏れ	◎		
デフロック	/		

特記事項 キャブ内汚れ

記録簿 有 (H25/11~H27/7、H29/4~R2/4)

タイヤ残量





単位: mm

	15	11	
	—	—	
9	9	10	9
6	8	7	8
スベア		12	—

タイヤサイズ			
	<u>295/80R22.5</u>	<u>295/80R22.5</u>	
	—	—	
<u>11R22.5 14PR</u>	<u>11R22.5 14PR</u>	<u>11R22.5 14PR</u>	<u>11R22.5 14PR</u>
<u>11R22.5 14PR</u>	<u>11R22.5 14PR</u>	<u>11R22.5 14PR</u>	<u>11R22.5 14PR</u>
スペア		<u>295/80R22.5</u>	—

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	トランテックス	HFRZJ-AKAADU 「2KX0605」	平成25年
【備考】 ラッシング2段、庫内灯4個、			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------