

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成19年12月	BDG-NPR85AN改	放送中継車	NPR85-7003331
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
25,015km	150PS/110KW	A/T	バキューム	長：mm 幅：mm 高：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
			タコグラフ	／		ハンドル	◎	
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 100L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	／		デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	／					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							




特記事項 ※機材類取り外されてます。

記録簿 有 (H20/6～R1/11)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
13	13			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
13	13	13	13	245/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア			14	—	—	—	—
素材：アルミ		備考：全輪スタッドレスタイヤ。					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
放送中継車 車体	京成自動車工業	K-6306 「SP-3128」	平成19年10月
【備考】 スポットライト3ヶ所、天幕、発電機、アウトリガー、ポールアンテナ。			
放送中継機器	池上通信機	「708」	平成19年12月
【備考】 自動追尾式BS/CSアンテナ。※バラボラアンテナ無し。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ