

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成26年6月	QKG-FS1EKAA	ダンプ	FS1EKA-13024	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
386.753km	410PS/302KW	M/T 7速	エアー	長: 5,090 mm 高: 500 mm	幅: 2,160 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	アンテナ折れ
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、タバコ穴
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	○	左前ウィンカー水入り
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	ヒニオンシール
デフロック	◎	

特記事項	エアタンク付近エア漏れ。 車両全体付着物
記録簿	有 (R3/8)

タイヤ残量





単位: mm

	6	7	
	—	—	
11	6	9	12
12	11	8	10
スベア		5	—

タイヤサイズ			
	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	
	—	—	
11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
スベア		11R22.5 14PR	—
素材：スチール	備考：リア全数再生タイヤ		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンブ	極東開発工業	DD10-761 「13U060149E」	平成25年6月
【備考】電動コボレーン。※コボレーンシート破れ有り。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ