

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成27年12月	TKG-FK74F	冷凍バン	FK74F-586121
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
218,698km	220PS/162KW	M/T 6速	エア－	長：6,180 mm 幅：2,340 mm 高：2,080 mm 門高：2,060 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	右取付部割れ。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	2.0			
			タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 200L
リターダ	/							

特記事項	キャブ内汚れ傷。
記録簿	有 (H28/12～R2/12)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	8	6		225/90R17.5	225/90R17.5		
	—	—		—	—		
7	8	8	8	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		13	—	スベア		225/90R17.5	—
素材：スチール				備考：フロントタイヤ段減り。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東ブレ	F155300	平成27年12月
【備考】断熱リヤ70mm、サイド40mm。ラッシングレール2段。庫内灯4ケ。90度ストッパー。リヤバンパー折れ（要交換）。			
冷凍機／直結	東ブレ	XV42LOC-T	平成27年12月
【備考】-30℃設定（ 1hで +21℃ → -4℃ 確認）。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ