

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成27年12月	QKG-CYJ77A	アルミウイング	CYJ77A-7013930
走行	馬力	シフト		ボディ内寸
560,873km	380PS/279KW	セミア/T	スムーサー	長：10,020 mm 幅：2,390 mm 高：2,640 mm 門高：2,560 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	風量少ない	シート	○	へたり、タバコ穴
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	ロッカーケースにしみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	鏡面劣化
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				運転席側
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	○	テールパイプすす付着	オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	／		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
ミッション			ETC	／		パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		ハンドル	◎	
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
クラッチ	◎		床材質	／	木材	点検項目	結果	状態
異音	◎		上物仕様			異音	◎	
オイル漏れ	◎		点検項目	結果	状態	オイル漏れ	◎	
リターダ	／		床材質	／	木材	デフロック	◎	



特記事項 エンジン始動はPTOスイッチを押した状態でキーを回す。アナログタコ120km。

記録簿 無（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	2	4		265/70R19.5	265/70R19.5		
	8	10		265/70R19.5	265/70R19.5		
5	5	4	3	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
1	0	1	1	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
スペア	8	一		スペア	265/70R19.5	一	
素材：スチール				備考：片減り、段減り有り。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL 「W9DF722」	平成27年12月
【備考】 ラッシング2段。引出フック9対。庫内灯4ケ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)



【外装】				【ボデー内】			
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ
							庫内へこみ
							庫内穴あき
							床汚れ