

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
トヨタ	令和 1年9月	SKG-XZB70	送迎バス	XZB70-1004271
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
4,284km	150PS/110KW	A/T	パキューム	長：mm 幅：mm 高：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	／		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	／		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	／	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	／		ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		燃料タンク	◎	スチール 95L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	／		床材質	／	木材 リノリウム張り	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							





特記事項 室内汚れ、キズ。室内マイク付。デジタル時計付。DVDテレビ付。パワーヒーター付。

記録簿 有（R2.9）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	9	9		215/70R17.5	215/70R17.5		
	—	—		—	—		
9	9	9	9	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア			8	—			
素材：スチール		備考：スタットレスタイヤ、スベアはノーマル。					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
【備考】27人乗り（補助席6）。自動ドア。室内灯3個。リヤトランク。モケットシート。左中央荷物置スペース。			
【備考】			
【備考】ボデー各部、文字あとあり。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】