

受付日	納車予定日	ユーザー名	型式・車体番号	形状
R3・11/8	/	ウシラ 福岡支店	K1- CV48E-30224	ローリー

登録地	登録区分	希望No.	ペイント ・ 電光
	自家用 ・ 事業用		
車両登録 （ モリティス ・ 回送者 ） ETCセットアップ （ 有 ・ 無 ）			

清掃	現状販売	A・B・C	外装洗車	A・B・C	キャブ内 清掃	A・B・C	ボデー 内 清掃	A・B・C
----	------	-------	------	-------	------------	-------	----------------	-------

清掃状態区分 A: きちんと(キャブ内ヤニ取り) B: 大きなゴミは取る、エアーで吹かす C: 何もしない

整備	車検一式(久留米以外は予備検)	3か月点検
----	-----------------	-------

↑該当項目にレ点

※記録簿付

☐ E/Gオイル	☐ デフオイル	☐ M/Tオイル
☐ エアーエレメント	☐ 燃料エレメント	☐ ラジエーター水
☐ オイルエレメント	☐ シート	☐ キー類(付属品含む)
☐ タイヤ	☐ フロントガラス(無色 ・ ぼかし有り(青 ・ 緑)	





修理要望箇所	その他

電装

☐ バッテリー	☐ ETC	☐ 冷凍機
☐ 保安灯火	☐ その他灯火類	☐ バックカメラ
☐ エアコン・ヒーター類	☐ 灰皿 ・ 小物入れ	




修理要望箇所	その他

調整:A 板金:B 清掃:C 脱着:D 測定:F 研磨:G オーバーホール:OH 洗浄:J 注入:K 給油:L 補給:M 充電:N 分解:O
塗装:P 修理:△ 修正:R 整備:S 締付:T エア抜き:U 点検:V 取外し:W 交換:X 溶接:Y 取付け:Z



修理要望箇所	その他
PTO動作確認。モリティで点検	



塗装	下回り塗装	(サイドガード・ホイール) 該当項目の場合は○で囲む
----	-------	------------------------------





修理要望箇所	その他
・キャブ青ラインをシルバー塗装 ・タンクリップステッカーはかき 5枚	モリティで作業

架装	上物動作点検	形状(
----	--------	-----

※点検が必要な場合はレ点。形状記載 ³/₃






吸入・吐出 ハンドル



修理要望箇所	その他
吸入・吐出 セグメントハンドル 製造番号 F10648673H 村本モータースで 注文	

塗装	下回り塗装	(サイドガード・ホイール) 該当項目の場合は○で囲む
----	-------	------------------------------



修理要望箇所	その他