

車 両 情 報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
UDトラックス	平成20年6月	ADG-CW4YL改	脱着式コンテナ車	CW4YL-30139		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
713.998km	450PS/331KW	M/T H/L 1 2速		エア-	長： 高：	mm 幅： mm 門高：

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リッターダ	◎	永久磁石式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置		E/Gシステム、 SCR関連 SCRヒューズが抜かれています。
異常ランプ	○	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	

キャンピング		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、擦れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 400L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	





特記事項 盗難防止装置付き

記録簿 有 (H21/5、H25/8、H29/2~R2/2)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位 : mm							
	5	5		11R22.5 16PR	11R22.5 16PR		
	—	—		—	—		
3	1	1	3	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
4	4	0	1	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スベア				スベア	—	—	
素材 : スチール				備考 :			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
脱着式コンテナ車	新明和工業	CCA1012-21F 「005394706」	平成20年
【備考】アームロール			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----