

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成23年7月	PKG-FRR90S2	冷凍バン	FRR90-7026657
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
510,804km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長: 5,080 mm 幅: 2,099 mm 高: 1,709 mm 門高: 1,703 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	○	ハロゲン、左不灯
オイル漏れ	◎		オルタネーター	△	チャージランプ点灯有	ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	○	作動しない	ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	○	作動しない	ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	○	作動しない			
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
ミッション			タコグラフ	◎	デジタル	ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
ギア抜け	◎		床材質	/	アルミ	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							





特記事項
記録簿 ○

タイヤ残量				
単位: mm				
8	7			
—	—			
4	4	5	4	
—	—	—	—	
スベア		12	—	

タイヤサイズ				
	225/80R17.5	225/80R17.5		
	—	—		
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	
—	—	—	—	
スベア		225/80R17.5	—	
素材: スチール		備考:		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	「F111567」	平成23年7月
【備考】床アルミ張り、ラッシング二段、庫内灯3個、水抜き穴4個、リア観音扉（90度ストッパー付き）、サイドドア（左のみ、スライド式）			
冷凍機/直結	東プレ	KL32LOC-B 「F111567」	平成23年7月
【備考】-30℃設定			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----