

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和 1年3月	2KG-FD2ABG	冷凍バン	FD2AB-100597	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
132,574km	210PS/154KW	M/T 6速	エア－	長：6,280 mm 高：2,110 mm	幅：2,260 mm 門高：2,050 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	／	アルミ キーストン（I型）。	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							




特記事項 キャブ内汚れ傷。インパネポケット欠品。

記録簿 有（R2/8）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	7	6		225/80R17.5	225/80R17.5		
	—	—		—	—		
10	8	1	3	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				225/80R17.5	—		
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	トランテックス	V021D51-02	平成29年7月
【備考】断熱リヤ70mm、サイド70mm。ジョロダーレール4列。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。水抜き穴前後2対。90度ストッパー。？観音式サイド扉。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	サーモキング	AKW000070 「TZ800」	平成29年7月
【備考】-25℃設定（ 1hで +20℃ → -1℃ 確認）。スタンバイコード付。			
格納ゲート／2枚折り。	トランテックス	TRAK10-6485D 「S80504235」	平成29年
【備考】PG寸法：全長1550mm、全幅2200mm、有効長1285mm、有効幅2115mm。最大荷重1000Kg。庫内リモコン付。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ