

| 車両情報      |             |             |         |                          |                           |
|-----------|-------------|-------------|---------|--------------------------|---------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式          | 形状      | 車台番号                     |                           |
| 日野        | 平成16年1月     | PK-FR1EXWJ  | アルミウイング | FR1EXW-10428             |                           |
| 走行        | 馬力          | シフト         | ブレーキ    | ボディ内寸                    |                           |
| 666,031km | 380PS/279KW | セミア/T プロシフト | エア－     | 長：9,680 mm<br>高：2,460 mm | 幅：2,390 mm<br>門高：2,370 mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |                  | 電装関係     |    |     | キャビン   |    |       |
|-------|----|------------------|----------|----|-----|--------|----|-------|
| 点検項目  | 結果 | 状態               | 点検項目     | 結果 | 状態  | 点検項目   | 結果 | 状態    |
| 異音    | ○  | 振動有              | エアコン     | ◎  |     | シート    | ○  | 破れ    |
| オイル混入 | ◎  |                  | スターター    | ◎  |     | ヘッドライト | ◎  | H I D |
| オイル漏れ | ○  | オイルクーラー付近に<br>じみ | オルタネーター  | ◎  |     | ウィンカー  | ◎  |       |
| 水混入   | ◎  |                  | P/W（運転席） | ◎  |     | ワイパー   | ◎  |       |
| 水漏れ   | ◎  |                  | P/W（助手席） | ◎  |     | ミラー    | ◎  |       |
| 燃料漏れ  | ◎  |                  | 坂道発進装置   | ◎  |     |        |    |       |
| 排気    | ◎  |                  | 異常ランプ    | ◎  |     |        |    |       |
| マフラー  | ○  | テールパイプすず付着       | オーディオ    | ◎  |     |        |    |       |
| ターボ   | ◎  |                  | バックカメラ   | ◎  | カラー |        |    |       |
| 冷却水吹返 | ◎  |                  | 電格ミラー    | ◎  |     |        |    |       |
|       |    |                  | ETC      | ／  |     |        |    |       |
|       |    |                  | タコグラフ    | ／  |     |        |    |       |
| ミッション |    |                  | 上物仕様     |    |     | デフ     |    |       |
| 点検項目  | 結果 | 状態               | 点検項目     | 結果 | 状態  | 点検項目   | 結果 | 状態    |
| ギア鳴き  | ◎  |                  | 床材質      | ／  | 木材  | 異音     | ◎  |       |
| ギア抜け  | ◎  |                  |          |    |     | オイル漏れ  | ◎  |       |
| クラッチ  | ◎  |                  |          |    |     | デフロック  | ／  |       |
| 異音    | ◎  |                  |          |    |     |        |    |       |
| オイル漏れ | ◎  |                  |          |    |     |        |    |       |
| リターダ  | ◎  | 永久磁石式            |          |    |     |        |    |       |

特記事項 ヒートゲージ上がり遅い 助手席灰皿欠品 キャブ内汚れ

記録簿 有（H17/4～R2/5）





| タイヤ残量 |    |   |   | タイヤサイズ      |             |             |             |
|-------|----|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位：mm |    |   |   |             |             |             |             |
| 12    | 12 |   |   | 275/80R22.5 | 275/80R22.5 |             |             |
| —     | —  |   |   | —           | —           |             |             |
| 6     | 6  | 6 | 5 | 275/80R22.5 | 275/80R22.5 | 275/80R22.5 | 275/80R22.5 |
| 9     | 9  | 8 | 7 | 275/80R22.5 | 275/80R22.5 | 275/80R22.5 | 275/80R22.5 |
| スペア   |    |   |   | —           | —           | 275/80R22.5 |             |
|       |    |   |   | 素材：スチール     | 備考：         |             |             |

| 上物仕様    |         |                              |         |
|---------|---------|------------------------------|---------|
| 上物名     | メーカー    | 型式「製造番号」                     | 年式      |
| アルミウイング | トランテックス | HFRXG-LBABDN<br>「2KN7593-01」 | 平成16年1月 |

【備考】 庫内灯4ヶ,ラッシング2段,引出しフック15対

|      |  |  |  |
|------|--|--|--|
| 【備考】 |  |  |  |
| 【備考】 |  |  |  |

| 外装状態     |        |         |    |
|----------|--------|---------|----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有        | 確認済    | 小       | 無  |



【外装】

|      |       |    |     |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|

【ボデー内】