

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成28年7月	QPG-FW1EXEG	アルミウイング	FW1EXE-16726	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
589,918km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,600 mm 高：2,600 mm	幅：2,400 mm 門高：2,530 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、タバコ穴、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	△	SCR関連 システムエラー有り。			
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態			
クラッチ	◎		床材質	/	木材	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式				デフロック	◎	



特記事項 キャブ内汚れ、キズ。導風板着板レンズ欠品。

記録簿 有（H29/7～R2/7）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	7	7		245/70R19.5	245/70R19.5		
	4	0		245/70R19.5	245/70R19.5		
4	3	3	3	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
2	0	0	0	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア	0	6		スペア	245/70R19.5	245/70R19.5	
素材：スチール				備考：4軸目右内輪バンク。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	16W-03339	平成28年
【備考】 センターローラー付。ラッシングレール2段。庫内灯6個。引出フック9対。90度ストッパー付。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ