

管理番号： 063230

車両情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
三菱	H27	TKG	FEB50-540637	冷凍車
走行	馬力	シフト		
166,218 km	150 (ps)/km	M/T ・ A/T ・ セミA/T デュオニッ 2ハダ 6速		
ブレーキ		ボディ内寸		
エアー ・ バキューム		長： 4.52 m 幅： 2.05 m 高： 1.98 m 門高： 1.93 m		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンド	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	

キャビン		
点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	ヘリ
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	左ミラーが欠品

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	／	
ベラシャフト	◎	

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	
小物入れ欠品 左ドア内張りテープにて固定 室内ビス穴有り ※ドアロック不良（インロック）	
室内汚れ小 タバコヤニ ハンドルスレキズ フロアマット一部破れ 記録簿有	

タイヤ残量	
単位：mm	
8	9
／	／
9	11
／	／
7	9
／	／
／	／
スベア	9
／	／

タイヤサイズ			
205/70R17.5	205/70R17.5		
205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
冷凍BOX	東フレ	H151068	H27/3	ラッシングレール2段 荷箱内間仕切り有り
冷凍機	東フレ	XV24L0DRAA-U	H27/3	-30℃設定 2エバ
床面アルミ編 水抜き穴フロント2ヶ 室内灯3ヶ 左スライドドア リヤ3枚扉 断熱リヤ50mm サイド50mm 燃料タンク100L				

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ （ ）	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有（リベア 可 不可 ）

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

