

| 車 両 情 報  |             |             |         |                                                 |
|----------|-------------|-------------|---------|-------------------------------------------------|
| 車名       | 初年度登録       | 型式          | 形状      | 車台番号                                            |
| UDトラックス  | 平成30年12月    | 2RG-BRR90S2 | アルミウイング | BRR90-7000894                                   |
| 走行       | 馬力          | シフト         | ブレーキ    | ボディ内寸                                           |
| 73,971km | 210PS/154KW | M/T 6速      | エア－     | 長：6,240 mm 幅：2,230 mm<br>高：2,390 mm 門高：2,300 mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    | 電装関係     |    |      | キャビン   |    |              |
|-------|----|----|----------|----|------|--------|----|--------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態   | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| 異音    | ◎  |    | エアコン     | ◎  |      | シート    | ◎  |              |
| オイル混入 | ◎  |    | スターター    | ◎  |      | ヘッドライト | ◎  | H I D        |
| オイル漏れ | ◎  |    | オルタネーター  | ◎  |      | ウィンカー  | ◎  |              |
| 水混入   | ◎  |    | P/W（運転席） | ◎  |      | ワイパー   | ◎  |              |
| 水漏れ   | ◎  |    | P/W（助手席） | ◎  |      | ミラー    | ◎  |              |
| 燃料漏れ  | ◎  |    | 坂道発進装置   | ◎  |      | 走行関係   |    |              |
| 排気    | ◎  |    | 異常ランプ    | ◎  |      | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| マフラー  | ◎  |    | オーディオ    | ◎  |      | リーフサス  | ◎  |              |
| ターボ   | ◎  |    | バックカメラ   | ◎  | カラー  | エアサス   | ／  |              |
| 冷却水吹返 | ◎  |    | 電格ミラー    | ◎  |      | パワステ   | ◎  |              |
| ミッション |    |    | ETC      | ◎  | 2.0  | ハンドル   | ◎  |              |
| 点検項目  | 結果 | 状態 | タコグラフ    | ◎  | アナログ | 燃料タンク  | ◎  | スチール<br>200L |
| ギア鳴き  | ◎  |    | 上物仕様     |    |      | デフ     |    |              |
| ギア抜け  | ◎  |    | 点検項目     | 結果 | 状態   | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| クラッチ  | ◎  |    | 床材質      | ／  | 木材   | 異音     | ◎  |              |
| 異音    | ◎  |    |          |    |      | オイル漏れ  | ◎  |              |
| オイル漏れ | ◎  |    |          |    |      | デフロック  | ／  |              |
| リターダ  | ／  |    |          |    |      |        |    |              |

特記事項

記録簿 有 (R2/12)

| タイヤ残量   |    |   |   | タイヤサイズ      |             |             |             |
|---------|----|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位：mm   |    |   |   |             |             |             |             |
| 12      | 12 |   |   | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |             |             |
| —       | —  |   |   | —           | —           |             |             |
| 0       | 1  | 2 | 1 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |
| —       | —  | — | — | —           | —           | —           | —           |
| スベア     |    |   |   | 7           | —           |             |             |
|         |    |   |   |             |             |             |             |
| 素材：スチール |    |   |   | 備考：         |             |             |             |

上物仕様




| 上物名     | メーカー    | 型式「製造番号」         | 年式       |
|---------|---------|------------------|----------|
| アルミウイング | 日本フルハーフ | DMS<br>「W6DU290」 | 平成30年11月 |

【備考】ラッシング2段、引出フック5対、庫内灯3ヶ。

【備考】

【備考】

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 無       | 点傷有 |



【外装】

【ボデー内】

|      |       |    |     |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|