

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成24年10月	QKG-FU54VZ	ウイング	FU54VZ-502341
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
約 1,300,000km	380PS/279KW	A/T イノマツト 1 2速	エア－	長：9,500 mm 幅：2,300 mm 高：2,400 mm 門高：2,300 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	△	点検不可	エアコン	△	点検不可	シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	△	点検不可	スターター	△	点検不可	ヘッドライト	△	H I D 点検不可
オイル漏れ	△	点検不可	オルタネーター	△	点検不可	ウィンカー	△	点検不可
水混入	△	点検不可	P/W（運転席）	△	点検不可	ワイパー	△	点検不可
水漏れ	△	点検不可	P/W（助手席）	△	点検不可	ミラー	◎	
燃料漏れ	△	点検不可	坂道発進装置	△	点検不可			
排気	△	点検不可	異常ランプ	△	点検不可			
マフラー	◎		オーディオ	△	点検不可			
ターボ	△	点検不可	バックカメラ	△	点検不可			
冷却水吹返	△	点検不可	電格ミラー	△	点検不可			
ミッション			上物仕様					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	△	点検不可	床材質	/	木材			
ギア抜け	△	点検不可						
クラッチ	△	点検不可						
異音	△	点検不可						
オイル漏れ	△	点検不可						
リターダ	△	永久磁石式 点検不可						



走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	
パワステ	△	点検不可
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール、アルミ 300L 300L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	△	点検不可
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項
記録簿 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
11	11	—	—	295/80R22.5	295/80R22.5	—	—
13	13	12	10	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
14	14	12	12	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スペア	6	—		スペア	295/80R22.5	—	
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「239A4497」	(不明)
【備考】庫内灯4つ ラッシング2段			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】