

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成15年9月	KL-FR1KZHG	アルミウイング	国 [01] 096693
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,560,539km	370PS/272KW	M/T 7速	エア－	長：9,620 mm 幅：2,390 mm 高：2,340 mm 門高：2,280 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○ 破れ	
オイル混入	○	冷却水内オイル混入有	スターター	◎		ヘッドライト	◎ ハロゲン	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	○	オイル内水混入有	P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎		エアサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	／		ハンドル	○ 擦れ	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		燃料タンク	◎ スチール 300L 200L	
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	／ 木材		異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							





特記事項

記録簿 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
2	3			275/80R22.5	275/80R22.5		
—	—			—	—		
0	1	2	1	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
3	5	4	2	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スベア				—	—	—	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	相互車輛		(不明)
【備考】			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	一部不鮮明	中	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ

外装へこみ

うき

曲がり

サビ

補修跡

割れ

庫内キズ

庫内へこみ

庫内穴あき

床汚れ