

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和 2年8月	2PG-CYJ77C	アルミウイング	CYJ77C-7013109
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
33,346km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,670 mm 幅：2,410 mm 高：2,670 mm 門高：2,570 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク		
ギア鳴き	◎		上物仕様			◎	スチール	300L 300L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態			
クラッチ	◎		床材質	/	木材 油污れ有。	デフ		
異音	◎					点検項目	結果	状態
オイル漏れ	◎					異音	◎	
リターダ	◎	永久磁石式				オイル漏れ	◎	
						デフロック	◎	





特記事項 キャブ内汚れ傷。アイドリングストップ付。

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
11	8			245/70R19.5	245/70R19.5		
10	8			245/70R19.5	245/70R19.5		
11	10	10	10	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
10	10	10	10	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア				12	ー		
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	20W-04103	令和 2年
【備考】引き出しフック9対。ラッシングレール2段。庫内灯4ケ。			
パワーゲート／格納ゲート／2枚折り。	極東開発工業	CG1002K-B3MRA2「20T060330N」	令和 2年
【備考】PG寸法：全長1570mm、全幅2290mm、有効長1255mm、有効幅2215mm。最大荷重1000Kg。ラジコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】