

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	電装関係	結果	状態
エアコン		◎	
スターター		◎	
オルタネーター		◎	
P/W(運転席)		◎	
P/W(助手席)		◎	
坂道発進装置		◎	
異常ランプ		◎	
オーディオ		◎	
バックカメラ		○	映らない 作動不良。

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	破れ エグレ有。
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	キャップ 欠品。

点検項目	走行関係 結果	状態
------	------------	----

点検項目 ミッション
結果 状態

ギア鳴き	◎
ギア抜け	◎
クラッチ	◎
異音	◎
オイル漏れ	◎
リターダ	／

電格ミフー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ

点検項目 上物仕様
結果 状態

床材質	/	木材 削れ有。
-----	---	------------

点検項目 テフ
結果 状態

異音	◎
オイル漏れ	◎
デフロック	/

特記事項 キャブ内汚れ傷。ドア灰皿左右欠品。ルーフヘコミ有。

記録簿 ○





タイヤ残量

単位: mm

4	5		
—	—		
4	5	5	5
—	—	—	—
スベア		4	—

タイヤサイズ			
	205/70R16	205/70R16	
	—	—	
205/70R16	205/70R16	205/70R16	205/70R16
—	—	—	—
スペア		195/85R16	—

素材：スチール 備考：スペアタイヤサイズ違い。



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------