

| 車両情報      |             |            |         |                                                 |
|-----------|-------------|------------|---------|-------------------------------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式         | 形状      | 車台番号                                            |
| 三菱ふそう     | 平成28年1月     | QPG-FS64VZ | アルミウィング | FS64VZ-511956                                   |
| 走行        | 馬力          | シフト        | ブレーキ    | ボディ内寸                                           |
| 392,890km | 380PS/279KW | M/T 7速     | エア－     | 長：9,600 mm 幅：2,400 mm<br>高：2,620 mm 門高：2,530 mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |                | 電装関係     |    |      | キャビン   |    |                |
|-------|----|----------------|----------|----|------|--------|----|----------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態             | 点検項目     | 結果 | 状態   | 点検項目   | 結果 | 状態             |
| 異音    | ◎  |                | エアコン     | ◎  |      | シート    | ◎  | 擦れ、汚れ          |
| オイル混入 | ◎  |                | スターター    | ◎  |      | ヘッドライト | ◎  | H I D          |
| オイル漏れ | ○  | オイルパン 滲み。補修跡有。 | オルタネーター  | ◎  |      | ウィンカー  | △  | 後：左割れ          |
| 水混入   | ◎  |                | P/W（運転席） | ◎  |      | ワイパー   | ◎  |                |
| 水漏れ   | ◎  |                | P/W（助手席） | ◎  |      | ミラー    | ◎  |                |
| 燃料漏れ  | ◎  |                | 坂道発進装置   | ◎  |      | 走行関係   |    |                |
| 排気    | ◎  |                | 異常ランプ    | ◎  |      | 点検項目   | 結果 | 状態             |
| マフラー  | ◎  |                | オーディオ    | ◎  |      | リーフサス  | ◎  |                |
| ターボ   | ◎  |                | バックカメラ   | ◎  | カラー  | エアサス   | ◎  | リヤエアサス         |
| 冷却水吹返 | ◎  |                | 電格ミラー    | ◎  |      | パワステ   | ◎  |                |
| ミッション |    |                | ETC      | ◎  | 2.0  | ハンドル   | ○  | 擦れ             |
|       |    |                | タコグラフ    | ◎  | アナログ | 燃料タンク  | ◎  | スチール 300L 200L |
| 点検項目  | 結果 | 状態             | 上物仕様     |    |      | デフ     |    |                |
| ギア鳴き  | ◎  |                | 点検項目     | 結果 | 状態   | 点検項目   | 結果 | 状態             |
| ギア抜け  | ◎  |                | 床材質      | /  | 木材   | 異音     | ◎  |                |
| クラッチ  | ◎  |                |          |    |      | オイル漏れ  | ◎  |                |
| 異音    | ◎  |                |          |    |      | デフロック  | ◎  |                |
| オイル漏れ | ◎  |                |          |    |      |        |    |                |
| リターダ  | /  |                |          |    |      |        |    |                |





特記事項 キャブ内汚れ傷。アイドリングストップ付。

記録簿 有（H29/1～R2/1）

| タイヤ残量 |   |   |   | タイヤサイズ                     |             |             |             |
|-------|---|---|---|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位：mm |   |   |   |                            |             |             |             |
| 8     | 8 |   |   | 245/70R19.5                | 245/70R19.5 |             |             |
| 6     | 7 |   |   | 245/70R19.5                | 245/70R19.5 |             |             |
| 7     | 7 | 5 | 5 | 225/80R19.5                | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |
| 2     | 2 | 2 | 3 | 245/70R19.5                | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |
| スペア   |   |   |   |                            | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |             |
|       |   |   |   | 素材：アルミ 備考：スベアーのみスタッドレスタイヤ。 |             |             |             |

| 上物仕様                                               |        |           |       |
|----------------------------------------------------|--------|-----------|-------|
| 上物名                                                | メーカー   | 型式「製造番号」  | 年式    |
| アルミウィング                                            | 日本トレクス | 15W-09227 | 平成27年 |
| 【備考】 センターローラー。ラッシングレール2段。引き出しフック9対。庫内灯6ケ。90度ストッパー。 |        |           |       |
|                                                    |        |           |       |
| 【備考】                                               |        |           |       |
|                                                    |        |           |       |
| 【備考】                                               |        |           |       |

| 外装状態     |        |         |             |
|----------|--------|---------|-------------|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石          |
| 有        | 確認済    | 無       | 飛石有(リペア 不可) |



【外装】

|      |       |    |     |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|

【ボデー内】