

車輜チェックシート

記入日: R. 210 129 記入者

搬入日: R. 2 10 129 搬入者

車輜情報

車名	年式	排ガス	車体番号	形状				
イスズ			FRR 35K3S-7005073	冷凍車 P/g				
走行	馬力	シフト	ペダル数	エンジン型式	燃料(種類)			
1021.524 km	190 ps/kw	M/T · A/T · セミA/T 6 速	2	6HL1				
キャブ幅		ベッド	キャブ形状		電圧			
標準	ワイド	設定なし	あり	なし	ハイ	ロー	24V	12V
ブレーキ		ボディ内寸						
エア · バキューム		長: 4.1 m 幅: 2.3 m 高: 1.9 m 門高: 1.8 m						

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理(不具合あり) ×:点検不可 /:装備なし

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	○	
オイル漏れ	○	
水漏れ	○	
燃料漏れ	○	
排気	○	
排圧	○	
マフラー	○	
ターボ	○	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	○	
スターター	○	
オルタネーター	○	
パワーウィンド	○	
坂道発進装置	○	
異常ランプ	○	
オーディオ	○	
バックカメラ	△	映像悪い
電格ミラー	○	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	○	
シート	○	
ヘッドライト	○	
ウィンカー	○	
ワイパー	○	
ミラー	○	
キャブ開閉	○	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	○	
ギア抜け	○	
クラッチ	○	
異音	○	
オイル漏れ	○	ATFオイル量要点検
リターダ	○	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	○	
スプリング	○	
エアサス	○	
ベラシャフト	○	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	○	
オイル漏れ	○	
デフロック	○	

特記事項

本社へ報告済み 済 · 未 本社担当者

燃料タンク 200L

《走行状態》自走可 構内のみ自走可 自走不可(理由)

タイヤ残量

単位: mm

7	7		
5	5	7	7
スペア		7	

タイヤサイズ


タイヤ商品化 可 or 不可

225/80 R17.5	225/80 R17.5		


総務確認印	常務確認印	フロント確認印
	常務 2023.10.29 大田	部品課 2023.10.29 加賀谷

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
冷凍バン	朱野	TPA 4242	418、8	・2エバ、ラッティング 2段 ・庫内灯 4コ、キーストン床
P/G	新明和	RAK10-6455d		・格納 2枚折
その他				

外装状態	
キャブコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有 (リペア 可 ・ 不可)



サビ



すりキズ

