

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成24年10月	KQG-FW1EXBG	アルミウィング	FW1EXB-13842
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
814,322km	380PS/279KW	セミア/T プロシフト	エアー	長:9,670 mm 幅:2,390 mm 高:2,580 mm 門高:2,490 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、タバコ穴
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト		H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	鏡面劣化 運転席側
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気			異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	2.0			
			タコグラフ	/				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	○	残量少ない				パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 300L
リターダ	/							
デフ						デフ		
点検項目	結果	状態				点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
デフロック	◎					デフロック	◎	

特記事項	キャブチルト不良
記録簿	有 (H24/12~R3/6)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	4	8		245/70R19.5	245/70R19.5		
	4	6		245/70R19.5	245/70R19.5		
4	3	4	6	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
6	7	12	5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア				スベア	—	—	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	2KX6667 「HFWXG-LJAADH」	平成24年9月
【備考】ラッシング2段、引出フック9対、丸カンフック3対、庫内灯4ヶ、エアージョロダー4列（芦森工業）※エアージョロダー操作盤鍵開かない為操作できず。庫内前立の扉開かず。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】			【ボデー内】							
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ