

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成22年12月	LKG-CYJ77A	アルミウィング	CYJ77A-7000610	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
654,741km	380PS/279KW	セミA/T スムーサー 1 2速	エアー	長:9,670 mm 高:2,640 mm	幅:2,370 mm 門高:2,540 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	ロッカーケース漏れ。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	○	ウォーターポンプ付近水漏れ跡有り。	P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	○	スイッチ破損。	リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	/		ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リタータ	/							
リタータ	/							

特記事項

記録簿 有 (H23/12~R2/11)

タイヤ残量

単位：mm

3

3

3

2

7

6

6

6

8

7

7

7

スベア

7

—

タイヤサイズ

265/70R19.5

265/70R19.5

265/70R19.5

265/70R19.5

265/70R19.5

265/70R19.5

265/70R19.5

265/70R19.5

265/70R19.5

265/70R19.5

265/70R19.5

265/70R19.5

スベア

265/70R19.5





—

素材：スチール

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	「10W10107」	平成22年12月
【備考】 引出しフック9対、ラッシング2段、庫内灯4カ所。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------