

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成24年8月	QKG-PK39LH	コンテナ車	PK39L-10113
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
177,460km		M/T 6速	エア－	長：4,573 mm 幅：2,490 mm 高： mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、タバコ穴
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウinker	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎							
冷却水吹返	◎							
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		バックカメラ	◎	カラーカラー	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
クラッチ	◎		ETC	/		パワステ	◎	
異音	◎		タコグラフ	◎	デジタルUD純正デジタコ	ハンドル	◎	
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール200L
リターダ	◎	永久磁石式						
			デフ			点検項目	結果	状態
			点検項目	結果	状態	異音	◎	
			床材質	/	鉄板	オイル漏れ	◎	
						デフロック	/	

特記事項

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	6	6		265/70R19.5	265/70R19.5		
	—	—		—	—		
4	2	3	3	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				14	—	265/70R19.5	—
				素材：スチール	備考：		

上物仕様





上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
コンテナ車	喜多村製作所	「T50817」	平成24年8月

【備考】JRコンテナ一個積み、アルミローラー

【備考】

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----