

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
UDトラックス	平成26年10月	QDG-PW39L	アルミウイング	PW39L-30057	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
279,978km	280PS/KW	M/T 6速	エアー	長：6,910 mm 高：2,460 mm	幅：2,380 mm 門高：2,390 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	ロッカーケース オイルパン	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	ミラーヒーター付き。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	／		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
			タコグラフ	◎		ハンドル	◎	
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 200L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	／	ステンレス	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	◎	永久磁石式						

特記事項 ※トランスミッション付近エア漏れ有り、キャブ塗装面劣化。





記録簿 有 (H29/10)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
6	8			255/70R22.5	255/70R22.5		
—	—			—	—		
3	5	6	6	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
8	9	9	9	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア							
2				—	—	—	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	「14W-08018」	平成26年
【備考】 ステンレス枠床、引出し床フック6対、ラッシング2段、庫内灯4個、ベンチレーター4ヶ所、水抜き穴4カ所。※ラッシングレール枠曲がり箇所有り。			

【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】