

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成24年10月	KQG-FW1EXBG	アルミウィング	FW1EXB-13842
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
814,322km	380PS/279KW	セミア/T プロシフト	エア	長:9,670 mm 幅:2,390 mm 高:2,580 mm 門高:2,490 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	/	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、タバコ穴
ヘッドライト		H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	鏡面劣化 運転席側

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	○	残量少ない
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リッターダ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L





デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 キャブチルト不良
記録簿 有 (H24/12~R3/6)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	4		8		245/70R19.5		245/70R19.5
	4		6		245/70R19.5		245/70R19.5
4	3	4	6	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
6	7	12	5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア				スベア			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	2KX6667 「HFWXG-LJAADH」	平成24年9月
【備考】ラッシング2段、引出フック9対、丸カンフック3対、庫内灯4ヶ、エアージャロダー4列（芦森工業）※エアージャロダー操作盤鍵開かない為操作できず。庫内前立の扉開かず。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ