

日付: R2. 7/18



車両チェックシート

担当: 久保山 搬入者:

車両情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
日本フルハーフ			FVA242-00160	冷凍バン
走行	馬力	シフト		
km	ps/kw	M/T · A/T · セミA/T	速	
ブレーキ	ボディ内寸 ※レーザー計測して下さい!			
エアリー・バキューム	長: 12.720 m 幅: 2.372 m 高: 2.317 m 門高: 2.307 m			

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音		
オイル漏れ	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気		
排圧		
マフラー		
ターボ		

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン		
スターター		
オイルネーター		
パワーウィンド		
坂道発進装置		
異常ランプ		
オーディオ		
バックカメラ		
電格ミラー		

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り		
シート		
ヘッドライト		
ウインカー		
ワイパー		
ミラー		

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き		
ギア抜け		
クラッチ		
異音		
オイル漏れ		
リターダ		

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX		
スプリング	◎	
エアサス		
ペラシャフト		

デフ

点検項目	結果	状態
異音		
オイル漏れ		
デフロック		

特記事項

記録簿 [無 / 有 ()]

タイヤ残量

単位: mm

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
6	5	2	6
9	7	4	11
スペア	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

タイヤサイズ





11R22.5 14PR " 14PR " 14PR " 16PR
 " 14PR " 16PR " 16PR " 14PR

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
冷凍 バン	日本フルハーフ	FVA242	1995.8	工番 V1D0541
冷凍機	三菱	TU73DZ25-CN		NO.275500019BL -30℃設定 スタンバイ付
				↑ 始動確認済
その他				
<p>電動アウトリガー, エアジョルダー4列, ラッシング2段, アルミ縞板床, 庫内灯×8, リヤドア観音開き, 間仕切り(7テ方向)</p> <p style="text-align: right;">主物動作未確認</p>				

外装状態	
キャブコーション	フレーム番号
(有) ・ 無 ・ ()	(確認済) ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ (小) ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有 (リペア: 可 ・ 不可)



※看板消し作業 (有) ・ 無)



※書き忘れ、窓閉め、スイッチ切り、歯止め 確認しましたか？