

| 車両情報    |             |             |       |                                                      |
|---------|-------------|-------------|-------|------------------------------------------------------|
| 車名      | 初年度登録       | 型式          | 形状    | 車台番号                                                 |
| 日野      | 令和 3年1月     | 2RG-XZU710M | ドライバン | XZU710-0031490                                       |
| 走行      | 馬力          | シフト         | ブレーキ  | ボディ内寸                                                |
| 1,834km | 150PS/110KW | M/T 6速      | ハキューム | 長：4,550 mm<br>高：2,170 mm幅：2,080 mm<br>mm 門高：2,110 mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    | 電装関係     |    |     | キャビン   |    |              |  |  |  |
|-------|----|----|----------|----|-----|--------|----|--------------|--|--|--|
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態  | 点検項目   | 結果 | 状態           |  |  |  |
| 異音    | ◎  |    | エアコン     | ◎  |     | シート    | ◎  |              |  |  |  |
| オイル混入 | ◎  |    | スターター    | ◎  |     | ヘッドライト | ◎  | LED          |  |  |  |
| オイル漏れ | ◎  |    | オルタネーター  | ◎  |     | ウィンカー  | ◎  |              |  |  |  |
| 水混入   | ◎  |    | P/W（運転席） | ◎  |     | ワイパー   | ◎  |              |  |  |  |
| 水漏れ   | ◎  |    | P/W（助手席） | ◎  |     | ミラー    | ◎  |              |  |  |  |
| 燃料漏れ  | ◎  |    | 坂道発進装置   | ／  |     | 走行関係   |    |              |  |  |  |
| 排気    | ◎  |    | 異常ランプ    | ◎  |     |        |    |              |  |  |  |
| マフラー  | ◎  |    | オーディオ    | ◎  |     |        |    |              |  |  |  |
| ターボ   | ◎  |    | バックカメラ   | ◎  | カラー |        |    |              |  |  |  |
| 冷却水吹返 | ◎  |    | 電格ミラー    | ◎  |     |        |    |              |  |  |  |
| ミッション |    |    | ETC      | ◎  | 標準  | リーフサス  | ◎  |              |  |  |  |
| 点検項目  | 結果 | 状態 | タコグラフ    | ／  |     | エアサス   | ／  |              |  |  |  |
| ギア鳴き  | ◎  |    | 上物仕様     |    |     |        |    |              |  |  |  |
| ギア抜け  | ◎  |    |          |    |     |        |    |              |  |  |  |
| クラッチ  | ◎  |    |          |    |     |        |    |              |  |  |  |
| 異音    | ◎  |    |          |    |     |        |    |              |  |  |  |
| オイル漏れ | ◎  |    |          |    |     |        |    |              |  |  |  |
| リターダ  | ／  |    | 点検項目     | 結果 | 状態  | 燃料タンク  | ◎  | スチール<br>100L |  |  |  |
|       |    |    | 床材質      | ／  | 木材  | デフ     |    |              |  |  |  |
|       |    |    |          |    |     |        |    |              |  |  |  |
|       |    |    |          |    |     |        |    |              |  |  |  |
|       |    |    |          |    |     |        |    |              |  |  |  |
|       |    |    |          |    |     |        |    |              |  |  |  |
| 点検項目  | 結果 | 状態 |          |    |     | 点検項目   | 結果 | 状態           |  |  |  |
| 異音    | ◎  |    |          |    |     | 異音     | ◎  |              |  |  |  |
| オイル漏れ | ◎  |    |          |    |     | オイル漏れ  | ◎  |              |  |  |  |
| デフロック | ／  |    |          |    |     | デフロック  | ／  |              |  |  |  |

| 特記事項         |
|--------------|
| 記録簿 有 (R3/4) |

| タイヤ残量   |   |   |   | タイヤサイズ      |             |             |             |
|---------|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位：mm   |   |   |   |             |             |             |             |
| 7       | 7 |   |   | 205/70R17.5 | 205/70R17.5 |             |             |
| —       | — |   |   | —           | —           |             |             |
| 7       | 7 | 7 | 7 | 205/70R17.5 | 205/70R17.5 | 205/70R17.5 | 205/70R17.5 |
| —       | — | — | — | —           | —           | —           | —           |
| スペア     |   | 7 | — | スペア         |             | 205/70R17.5 | —           |
| 素材：スチール |   |   |   | 備考：         |             |             |             |