

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年3月	QKG-CYJ77BA	冷凍バン	CYJ77B-7000171
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
887.764km	380PS/279KW	セミア/T スムーサー	エア－	長：9,360 mm 幅：2,270 mm 高：2,360 mm 門高：2,330 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	／	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	総輪エアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	デジタル	燃料タンク	◎	スチール 300L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	／	アルミ	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	◎							

特記事項	キャブ内汚れ
記録簿	無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
14	13			265/70R19.5	265/70R19.5		
13	12			265/70R19.5	265/70R19.5		
13	12	15	13	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
12	12	13	12	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
スベア					—		—
素材：アルミ		備考：					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東ブレ	「F160004」	平成28年2月
【備考】ジョロダー4列、ラッシング2段、庫内灯5個、床アルミ縞、左サイドドア、水抜き穴4個			
冷凍機／直結	東ブレ	XV92LOE-T	平成28年2月
【備考】-30℃設定			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002H-B3MFA2	平成28年2月
【備考】シリンダーから作動油漏れ、幅2,300mm長さ1,570mmストッパー迄1,420mm			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ