

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成23年7月	BKG-FD7JLYA	アルミウィング	FD7JLY-16291
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
416,743km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長: 6,260 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,400 mm 門高: 2,320 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン	
点検項目	結果 状態
シート	○ 破れ、へたり
ヘッドライト	◎ ハロゲン
ウィンカー	◎
ワイパー	◎
ミラー	○ カバー外れ

走行関係	
点検項目	結果 状態
リーフサス	◎
エアサス	／
パワステ	◎
ハンドル	◎
燃料タンク	◎ スチール 200L

デフ	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル漏れ	◎
デフロック	／

特記事項
記録簿 有 (H25/6、H27/6～R3/7)

タイヤ残量

単位: mm

6

6

—

—

6

7

6

6

—

—

—

—

スペア

10

—

タイヤサイズ

225/80R17.5

225/80R17.5

—

—

225/80R17.5

225/80R17.5

225/80R17.5

225/80R17.5

—

—

—

—

スペア

225/80R17.5





—

素材: スチール

備考: ※スペアタイヤバンク使用不可。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HFDLB-MJAAQH 「2KW6231」	平成23年
【備考】ラッシング2段、庫内灯4個、引出し床フック9対。※リヤドアキャッチガタ有り。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 可)



【外装】			【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ