

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成29年7月	TPG-NPS85AN	冷凍バン	NPS85-7004373
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
281,350km	150PS/110KW	A/T	パキューム	長：4,440 mm 幅：1,860 mm 高：1,980 mm 門高：1,790 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	エンジン右側にじみ。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
			ETC	／		パワステ	◎	
ミッション			タコグラフ	／		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態				燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		上物仕様					
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
クラッチ	／					点検項目	結果	状態
異音	◎		床材質	／	アルミ 縞板	異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	／					デフロック	／	





特記事項 キャブ内汚れ、キズ。オートロックキー。アイドリングストップ付。インパネポケット欠品。フルタイム4WD。

記録簿 有 (H30/1～R3/6)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	7	6			—	—	
	—	—			—	—	
5	6	4	4	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				8	—	—	—
素材：スチール				備考：タイヤサイズ225/75R16			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	GFE1 「E1EE356」	平成29年
【備考】断熱材：後100mm横100mm。左側スライド扉付。間仕切り付。庫内灯4個。後扉3枚折。保冷カーテン付。水抜き穴前2個。前室スノコ敷。			
冷凍機／直結	菱重	TDJW50D	平成29年
【備考】2エバ仕様。 - 30℃設定。1Hで A室30.4℃→ -2.9℃ B室32.2℃→ -1.1℃ 確認。 B室エバ高さ1820mm。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 可)



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】